

Foto 28/28a

Links: Versottungen an einem Schornsteinzug im DG Quergebäude.
Rechts: Versottungen an einem Schornsteinzug im DG Vorderhaus.



Foto 29

Links: Kellerabgangsaußentreppe am Quergebäude.
Rechts: Kellerflur.



Foto 30

Kellerraum.



Foto 31

Kellerraum.



Foto 32

Ausschnitt Erdgeschosszone Straßenfassade.



Foto 33

Straßenraum auf Höhe des Bewertungsobjektes mit Blick Richtung Nordwesten in die Togostraße bei Ausbildung als Sackgasse ohne Durchfahrtsmöglichkeit zur Seestraße.

