

**Bild 1**

Straßensituation Wellinghofer Straße  
-Blick in Richtung Norden-



**Bild 2**

Straßensituation Wellinghofer Straße  
-Blick in Richtung Süden-



**Bild 3**

Straßenrandbebauung entlang der Wellinghofer Straße  
-Wohngebäude Wellinghofer Straße 118 in Bildmitte-



**Bild 4**

Straßenansicht Wellinghofer Straße 118



**Bild 5**  
Wellinghofer Straße 118  
-Ansicht Giebelseite Nord-




**Bild 6**  
Wellinghofer Straße 118  
-Ansicht Giebelseite Süd-



**Bild 7**

Gasse als seitlicher Durchgang zwischen  
Wellinghofer Straße 118 und 120



**Bild 8**  
Hauseingang

**Bild 9**

Schäden an der Fassade  
-Rissbildung an der Vorderfront über dem  
Hauseingang-



**Bild 10**

Schäden an den Holzrollläden (EG)  
-Rollläden im Holz verbraucht-



**Bild 11**

Flurstück 815  
(dem eigentlichen Hausgrundstück vorgelagerte Flurstück im öffentlichen Straßenraum)

