

**FOTOS**



**Straßenansicht Parkweg 20**



**Eingangsbereich**

**FOTOS**



**Haustür**



**Treppenhaus im  
Erdgeschoss**

**FOTOS**



**Treppe zum Dachgeschoss**



**Wohnungs-  
abschlusstür im  
Erdgeschoss**

**FOTOS**



**Dachgeschoss**

**Wohnungs-  
abschlusstür**




**Diele**

**FOTOS**



**Wohnraum**



**Küche**

**FOTOS**



**Kinderzimmer**



**Bad**

**FOTOS**



**Balkon**



**morsche Hölzer  
am Balkon**

**FOTOS**



**Ausgebauter Dachboden  
Flur**

**Bad im Dachboden**



**FOTOS**



**ausgebauter Dachboden**



**ausgebauter Dachboden**

**FOTOS**



**Durchfeuchtungen im Kaminbereich**



**Schaden an der Wanne im Dachboden**

**FOTOS**

**Kellergeschoss**

**Flur**



**Waschraum**

**FOTOS**

**defekte  
Abwasserleitung  
im Waschkeller**



**Durchfeuchtungen an der Kelleraußentür**

**FOTOS**



**Durchfeuchtungen im Keller**



**Waschmaschinenstellplatz**

**FOTOS**



**Fernwärmeübergabestation**



**Kellerraum**

**FOTOS**



**Kellerabgang**

**Durchfeuchtungen  
an der Unterseite  
der Kragplatte im  
Eingangsbereich**



**FOTOS**

**Gartenansicht**



**Riss in der Gartenfassade**

**FOTOS**



**Garage**

**Einblick in die  
Garage**



**FOTOS**



**überdachte  
Stellfläche hinter  
der Garage**



**Garagentür**

**FOTOS**



**Gartenbereich**



**Gartenbereich**

**FOTOS**



**Gartenhaus**

**Einblick in das  
Gartenhaus**



**FOTOS**



**Terrasse**



**Durchfeuchtungen und Putzabplatzungen an der Unterseite des Balkons**

**FOTOS**



**zugeschütteter Gartenpool**



**Schäden am Gartenpool**

**FOTOS**



**Zufahrt zur Garage**



**Mauer mit  
Öffnung zwischen  
Wohnhaus und  
Garage**