

Sicht von der Brunnenstraße aus auf die Zufahrt im östlichen Grundstücksbereich



Sicht auf das Drehkreuz und das Tor an der östlichen Zufahrt von der Brunnenstraße aus



Sicht auf die Nordfassade von Haus 27



Sicht auf die Ost- und
Nordfassade von
Haus 14



Sicht auf die Nordfas-
sade von Haus 14



Sicht auf die West-
und Nordfassade von
Haus 14



Sicht auf die Ost- und
Südfassade von
Haus 17



Sicht auf die Nordfas-
sade von Haus 14 und
die Südfassade von
Haus 15



Sicht auf die Süd- und
Westfassade von
Haus 15



Sicht vom Haus 14
aus auf das Tor zum
Grundstücksbereich
von Haus 17



Sicht auf die Ost- und
Südfassade von
Haus 17



Sicht auf die Ostfas-
sade von Haus 17



Sicht auf die Nordfas-
sade von Haus 14



Sicht auf die Westfas-
sade von Haus 17



Sicht auf die Westfas-
sade von Haus 15



Sicht vom Grundstücksbereich von Haus 17 aus auf das Tor zum Haus 15



Sicht auf die West- und Nordfassade von Haus 15



Sicht auf die Nordfassade von Haus 15





Sicht auf die Nordfas-
sade von Haus 15



Sicht auf die Nord- und
Ostfassade von
Haus 15



Sicht auf die Süd- und
Ostfassade von
Haus 15

Sicht auf die Wegefläche an der Ostfassade von Haus 15



Sicht auf die Süd- und Ostfassade von Haus 16



Sicht auf den nördlichen Grundstücksbereich hinter Haus 16



Sicht auf die Nord- und
Ostfassade von
Haus 16



Sicht auf die Westfas-
sade von Haus 16



Sicht auf die Wegeflä-
che an der Nordfassa-
de von Haus 17 zum
Parkplatz P8 hin



Sicht auf die Wegefläche an der Nordfassade von Haus 17 zum Parkplatz P8 hin



Sicht vom Parkplatz P8 aus auf das Drehkreuz zwischen dem Parkplatz P8 und der Fußgängerbrücke (Löwengang)



Sicht vom Parkplatz P8 aus auf die Wegefläche zum Drehkreuz der Fußgängerbrücke (Löwengang)



Sicht vom Parkplatz
P8 aus auf die
Schrackenanlage zur
Brunnenstraße hin



Sicht auf den Park-
platz P8



Sicht auf den Park-
platz P8



Sicht auf den Park-
platz P8 (Flurstück
147)



Sicht auf den Park-
platz P8 mit Blick in
Richtung Grenzweg
(Flurstück 147)



Sicht vom Grenzweg
aus auf den Parkplatz
P8 (Flurstück 147)



Sicht in Raum 1 / EG
Haus 14



Sicht in Raum 1 / EG
Haus 14



Sicht auf einen Feuch-
teschaden mit
Schwammbe-
fall im
Deckenbereich von
Raum 1 / EG Haus 14



Sicht in das WC / EG
Haus 14



Sicht in den Flur 3 /
EG Haus 14



Sicht in den Raum 6
mit Doppelboden / EG
Haus 14



Sicht in den Technik-
raum / EG Haus 14



Sicht in den Technik-
raum / EG Haus 14



Sicht auf die Zugangs-
tür zum Treppenhaus /
EG Haus 14



Sicht in das Treppenhaus / EG Haus 14



Sicht in den Raum 7 / OG Haus 14





Sicht in den Raum 7 /
OG Haus 14



Sicht in den Raum 7 /
OG Haus 14



Blick vom Raum 7 aus
über das Flachdach
zum Haus 15 / OG
Haus 14



Sicht in den Flur / OG
Haus 14



Sicht in die Teeküche /
OG Haus 14



Blick von der Teekü-
che aus zum Haus 15
und Haus 17 / OG
Haus 14

Sicht in ein WC / OG
Haus 14



Sicht auf die Treppe /
OG Haus 14



Blick in den Raum 6 /
OG Haus 14



Sicht in den Raum 3 /
OG Haus 14



Sicht vom Raum 3 aus
auf das Flachdach und
die Fußgängerbrücke /
OG Haus 14



Sicht vom Raum 3 aus
über das Flachdach
zum Haus 17 / OG
Haus 14



Sicht in einen Raum
der Stromversorgung /
KG Haus 15



Sicht in einen Raum
der Stromversorgung /
KG Haus 15



Sicht in die Heizzent-
rale / KG Haus 15



Sicht in einen Technik-
raum / KG Haus 15



Sicht in den Treppen-
raum mit Kellerabgang
/ EG Haus 15



Sicht auf einen Feuch-
teschaden im Wand-
bereich des Treppen-
raums / EG Haus 15



Sicht in die Haustechnik / EG Haus 15



Sicht vom Flur 4 aus auf die Zugangstür / EG Haus 15



Sicht in den Flur 4 / EG Haus 15



Sicht in die Teeküche /
EG Haus 15



Sicht in ein WC / EG
Haus 15



Sicht in ein WC / EG
Haus 15



Sicht in den Rechner-
raum / EG Haus 15



Sicht in den Löschmit-
telraum / EG Haus 15



Sicht in den Klima-
raum mit Feuchte-
schaden im Wandbe-
reich / EG Haus 15



Sicht in den Vorraum /
EG Haus 15



Sicht in den Arbeits-
raum / EG Haus 15



Sicht in das WC neben
dem Arbeitsraum / EG
Haus 15



Sicht in das WC neben
dem Arbeitsraum / EG
Haus 15



Sicht vom Flur 1 aus
auf den Treppenauf-
gang / EG Haus 15



Sicht in den Flur / OG
Haus 15



Sicht in ein Büro / OG
Haus 15



Sicht in das WC / OG
Haus 15



Sicht auf das Flach-
dach / OG Haus 15



Sicht in einen Raum /
EG Haus 16



Sicht in einen Raum /
EG Haus 16




Sicht in einen Raum /
EG Haus 16



Sicht auf den Feuchteschaden im Wandbereich vom Flur / EG Haus 16



Sicht vom Flur aus auf den Treppenabgang / OG Haus 16



Sicht in den Flur / OG Haus 16



Sicht in ein Lager / OG
Haus 16



Sicht in ein Lager / OG
Haus 16



Sicht in ein Lager / OG
Haus 16



Sicht in den Windfang
/ EG Haus 17



Sicht in den Raum 1 /
EG Haus 17



Sicht in den Flur / EG
Haus 17



Sicht auf den Feuchteschaden mit Schimmelpilzbildung im Wandbereich vom Flur / EG Haus 17



Sicht in den Raum 8 / EG Haus 17



Sicht in den Raum 8 / EG Haus 17



Sicht in den Raum 7 /
EG Haus 17



Sicht in den Raum 4 /
EG Haus 17



Sicht in das Herren-
WC / EG Haus 17



Sicht in den Raum 6 /
EG Haus 17



Sicht in den Raum 6 /
EG Haus 17



Sicht vom Flur aus auf
den Treppenabgang /
OG Haus 17



Sicht in den Flur / OG
Haus 17



Sicht in den Raum 6 /
OG Haus 17



Sicht in die Teeküche /
OG Haus 17



Sicht in einen Raum /
OG Haus 17



Sicht in einen Raum /
OG Haus 17



Sicht in einen Raum /
OG Haus 17



Sicht vom Flur aus
zum Haus 15 / OG
Haus 17



Sicht vom Flur aus auf
die fehlende Dachein-
deckung / OG Haus 17



Sicht in den Betriebs-
raum / EG Haus 17



Sicht in den Betriebs-
raum / EG Haus 17



Sicht in den Betriebs-
raum / EG Haus 17



Sicht in den Lager-
raum / EG Haus 17

