

Anlage 14: Fotos

Seite 1 von 7



Straßenansicht mit Zuwegung zum Hauseingang
und Zufahrt zu den Garagen



Seitenansicht



rückwärtige Ansicht



Seitenansicht/Eingangsansicht

Anlage 14: Fotos

Seite 2 von 7



Ansicht Doppelgarage



Gartenbereich im rückwärtigen Grundstücksbereich



Eingangsbereich, Flur Erdgeschoss




Küche-/Ess-/Wohnbereich Erdgeschoss

Anlage 14: Fotos

Seite 3 von 7



Bad Erdgeschoss



Bad Dachgeschoss



Küche Dachgeschoss



Zimmer Dachgeschoss

Anlage 14: Fotos

Seite 4 von 7



Raum im Spitzboden



Zählerschrank



Heizungsanlage im Kellergeschoss



Öltanks im Kellergeschoss

Anlage 14: Fotos

Seite 5 von 7



Leitungsinstitutionen unterhalb der Kellerdecke
im Bereich der Waschküche



Treppenabgang zum Kellergeschoss mit
Feuchtigkeitserscheinungen



Abstützung Balkon Eingangsbereich




Balkonabplatzungen/Abstützung
Eingangsbereich

Anlage 14: Fotos

Seite 6 von 7



Rückwärtiger Zugang zum Raum unterhalb des Balkons



Feuchtigkeitserscheinungen im Raum unterhalb des Balkons



Feuchtigkeitserscheinungen im rückwärtigen Fassadenbereich am Balkon



Schadhaftes Geländer Dachterrasse über Wintergarten

Anlage 14: Fotos

Seite 7 von 7



Putzabplatzungen und Risse an der Fassade



Flurstück 15 unbebaut



Flurstück 15 unbebaut

Hinweis:

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und zur Wahrung der Privatsphäre der Bewohner wurde die fotografische Innenraumdokumentation auf repräsentative und für die Wertermittlung aussagekräftige Aufnahmen beschränkt. Die nicht fotografisch dokumentierten, zugänglichen Räume wurden im Rahmen der Ortsbesichtigung in Augenschein genommen und bei der Wertermittlung berücksichtigt.