

11 Anlagen

11.1 Lichtbilder

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 1: Gesamtansicht von Osten:
Wohnhaus (1) Garagenanbau (2) Nebengebäude (3)



Bild 2: Wohnhaus von Südosten

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 3: Wohnhaus von Südwesten



Bild 4: Wohnhaus von Westen

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 5: Großflächig abgelöster Fassadenbewuchs an der Nordseite des Wohnhauses



Bild 6: Gesamtansicht von Westen

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 7: Nebengebäude (3) von Südwesten



Bild 8: Nebengebäude (3) von Nordosten

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 9: Nordseite des Nebengebäudes (3)



Bild 10: Nebengebäude (4) von Westen

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 11: Nebengebäude (4) von Nordosten



Bild 12: nördlicher Bereich der Umgriffsfläche

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 13: südlicher Grundstücksstreifen der Gehölzfläche
(rechts: Bruder-Konrad-Museum)



Bild 14: Zufahrt an der Nordostecke des Grundstücks 1082

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 15: südlicher Grundstücksstreifen der Gehölzfläche
(links: Bruder-Konrad-Museum)



Bild 16: südlicher Grundstücksstreifen der Gehölzfläche
(rechts: Bruder-Konrad-Museum)

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 17: Zustand des Gehölzteilfläche
im nordöstlichen Bereich der Flurnummer 1082



Bild 18: Zustand des Gehölzteilfläche
im nordöstlichen Bereich der Flurnummer 1082

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 19: Festbrennstoffheizung in der Schmutzschleuse im EG



Bild 20: Schmutzschleuse

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 21: Ölheizung im KG



Bild 22: Tankraum

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 23: Badstandard im OG



Bild 24: behobener Feuchteschaden im Durchgangszimmer zum OG der Garage

Lichtbilder vom 21.03.2025



Bild 25: nicht ausgebautes Dachgeschoss



Bild 26: versotteter Kamin