




Bezugssystem:
ETRS89 / UTM 32N


0 10 20 30 40m

Maßstab 1: 1.000

Erstellt am 25.03.2026 09:50
<https://v.bayern.de/nzCB8>

Es gelten die Nutzungsbedingungen des BayernAtlas /
Geoportal Bayern / BayernAtlas-plus





Bezugssystem:
ETRS89 / UTM 32N

0 10 20 30 40m

Maßstab 1: 1.000

Erstellt am 06.03.2026 08:33
<https://v.bayern.de/xRsn6>

Es gelten die Nutzungsbedingungen des BayernAtlas /
Geoportal Bayern / BayernAtlas-plus



Lfd. Nr. der Grund- stücke	Bisherige lfd.Nr.d. Grund- stücke	Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte		Größe		
		Gemarkung (nur bei Abweichung vom Grundbuchbezirk angegeben) Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	ha	a	m²
		a/b	c			
1	2	3		4		
1	-	52/1	Antenringer Str. 12, Wohnhaus, Hofraum, Garten	-	05	17

Bestand und Zuschreibungen		Abschreibungen	
Zur lfd. Nr. der Grundstücke		Zur lfd. Nr. der Grundstücke	
5	6	7	8
1	Von 7/326 unter Berichtigung der Bestandsangaben lt. Lk-Blatt umgeschrieben am 04.04.1984. <i>[Signature]</i> Fronner <i>[Signature]</i> Eder		
1	Best.Bl. 82 vollzogen am 10.04.1986. <i>[Signature]</i> Eder <i>[Signature]</i> Portner		

Lfd. Nr. der Eintra- gungen	Eigentümer	Lfd. Nr. der Grundstücke im Bestands- verzeichnis	Grundlage der Eintragung
1	2	3	4

Lfd.Nr. der Eintra- gungen	Lfd. Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestands- verzeichnis	Lasten und Beschränkungen
1	2	3
1	1	Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Straubing, AZ: K 11/25); eingetragen am 23.09.2025. Schindlbeck

Veränderungen		Löschungen	
Lfd. Nr. der Spalte 1		Lfd. Nr. der Spalte 1	
4	5	6	7

Fotodokumentation

Außen

Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Südostseite



Außen

Einfamilienhaus
Westseite



Außen

Einfamilienhaus
Südwestseite



Außen

Einfamilienhaus
Südseite, schmaler Streifen zwischen Haus und Straße



Außen

Einfamilienhaus
Südseite, Putzabplatzungen und Risse im Sockelbereich des Hauses



Außen

Einfamilienhaus
Nordseite, Hauseingang



Außen

Einfamilienhaus
Nordseite, Leitungen unverputzt



Außen

Nordseite, Hauseingang



Außen

Einfamilienhaus
Ostseite, Zugang zum Grundstück
Putzabplatzungen im Sockelbereich, Verwitterung der Fassade



Außen

Garten mit Nebengebäude (Holzschuppen)
westlicher Grundstücksbereich



Außen

Garten mit Teilen der Stützmauer und Einfriedung
nördliche Grundstücksgrenze



Außen
Doppelgarage



Außen
Garage
Westseite, Aufgang zur Terrasse, Freisitz



Außen
Garage
Westseite
Putzabplatzungen, Risse



Innen
Garage, Westseite



Außen
Nebengebäude (Holzschuppen)

