

Anlage 12.6 Fotodokumentation

Die nachfolgende Fotodokumentation zeigt den baulichen und ausstattungsbezogenen Zustand zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung am Wertermittlungsstichtag. Das veröffentlichen von Fotos aus dem Innenbereich wurde nicht gestattet.

Bild Nr.	Bilder	Bemerkungen
(1)		Blick auf die Hauseingangsseite
(2)		Doppelcarport an der Straße Am Damma
(3)		Blick auf die Westseite des Zweifamilienwohnhauses

<i>Bild Nr.</i>	<i>Bilder</i>	<i>Bemerkungen</i>
(4)		südwestliche Terrasse (Wohneinheit hinten)
(5)		Zuwegung vor den Hauseingängen
(6)		Blick vom Gartenbereich auf das hintere Doppelcarport

91

Bild Nr.	Bilder	Bemerkungen
(7)		großer Dachüberstand mit sichtbarer, lasierter Holzschalung
(8)		Blick über Teilfläche des Gartens

Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist.