

Anlage f zu AG Spandau 30 K 55-24

Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 10.04.2025

Foto 1

Blick vom Haveleckpark Richtung Süden mit dem Bewertungsobjekt am rechten Bildrand (s. Pfeilmarkierung).



Foto 2

Blick aus dem Haveleckpark auf die Nordfassade und den Ostgiebel des Bewertungsobjekts (s. Pfeilmarkierung).



Foto 3

Blick aus dem Haveleckpark auf die Südfassade und den Ostgiebel des Bewertungsobjekts (s. Pfeilmarkierung).



Foto 4

Ostgiebel des Bewertungsobjekts am Haveleckpark.



Foto 5/5a

Links: Blick vom Zugangsweg auf die Hauseingangsseite/Nordseite.
Rechts: Blick vom Wolzenseeweg auf die Südseite/Gartenseite.



Foto 6/6a

Links: Zugangsweg am Wolzenseeweg.
Rechts: Wegführung als Zugang der Sondernutzungsrechts-/Gartenfläche (Pfeilmarkierung) an der Nordseite mit dem Wolzenseeweg 9 am rechten Bildrand.



Foto 7

Zugang zum Grundstück an der Gebäudenordseite mit dort aufstehendem Gartenhaus (außerhalb der planungsrechtlich dafür vorgesehenen Aufstellfläche).



Foto 8

Stellplatz ST 15 (Pfeilmarkierung) als Sondernutzungsrecht am Wolzenseeweg.



Foto 9

Blick vom Haveleckpark in den Wolzenseeweg Richtung Daumstraße mit Pfeilmarkierung des Gartenzugangstors zum Bewertungsobjekt.



Foto 10

Gegenaufnahme zu Foto 9 auf die südliche Einfriedung der Gartenfläche des Bewertungsobjektes am Wolzenseeweg (im Hintergrund der Haveleckpark).



Foto 11

Blick aus der Daumstraße in den Röddelinseeweg Richtung Osten/Haveleckpark.



Foto 12

Blick in die Daumstraße Richtung Norden auf Höhe des abzweigenden Wolzenseewegs.

