

Foto 4/4a

Links: Hoffassade Quergebäude.
Rechts: Hoffassade Vorderhaus.



Foto 5

Überblick Hofanlage.



Foto 6

Hofdurchgang zum Treppenhauszugang des Hinterhauses.



Foto 7

Ausblick in die Togostraße mit begrüntem Mittelstreifen bzw. dortigem Spielplatz.



Foto 8

Dachfläche des Seitenflügels (bei dort fehlendem 4.OG und DG) mit Blick zum Vorderhaus.



Foto 9

Gegenaufnahme zu Foto 8 mit Blick auf das Treppenhaus und dahinter liegendem Lichthof.

