

Foto 16

Überarbeitungsbedürftige Balkontür Vorderhaus.



Foto 17

Leerstandswohnung 3.OG im Vorderhaus.



Foto 18

Leerstandswohnung 3.OG im Vorderhaus.



Foto 19

Leerstandswohnung 3.OG im Vorderhaus.



Foto 20

Leerstandswohnung 3.OG im Vorderhaus.



Foto 21

Leerstandswohnung 3.OG im Vorderhaus.

