



Blick in die Kreutzigerstraße nach Nord-Osten mit Lage des Grundstücks Kreutzigerstraße 5 auf der nord-westlichen bzw. im Bild linken Straßenseite (Pfeil)



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 mit Lage des Teileigentums Nr. 1 im Erdgeschoss postalisches rechts (Pfeil)



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreuzigerstraße 5 im Bereich der Erdgeschosszone mit Lage des Teileigentums Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts (Pfeil)



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreuzigerstraße 5 mit Lage des Teileigentums Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreuzzigerstraße 5 (Pfeil) mit Lage des Teileigentums Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts



Blick über die Kreuzzigerstraße nach Süd-Westen mit Lage des auf dem Grundstück Kreuzzigerstraße 5 auf der nord-westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite aufstehenden Gebäudekomplexes (Pfeil)



Blick in die Kreutzigerstraße nach Süd-Westen mit Lage des Grundstücks Kreutzigerstraße 5 auf der nord-westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite (Pfeil)



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 im Bereich der Erdgeschosszone mit Teileigentum Nr. 1



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 im Bereich der Erdgeschosszone



straßenseitige Front des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 im Bereich der Erdgeschosszone mit Lage des Teileigentums Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts (Pfeil)



straßenseitige Hauseingangstür des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 mit rechts im Bild anbindendem Teileigentum Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts



straßenseitige Hauseingangstür des Vorderhauses auf dem Grundstück Kreutzigerstraße 5 mit rechts im Bild anbindendem Teileigentum Nr. 1 im Erdgeschoss postalisch rechts