



Blick in die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses mit links im Bild abgehendem Treppenhauszugang und dahinter abgehendem Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogen. Fassadenaufzugs und dem Kellertreppenabgang



Treppenhaus-
aufgang im Vor-
derhaus mit 3-
spänniger Voll-
geschoss-
destfläche



Treppenhausaufgang im Vorderhaus mit projekti-
erter Zugangstür
zu einem vorge-
sehenen Fassa-
denaufzug auf ei-
nem Zwischenge-
schosspodest



Treppenhaus-
aufgang im Vor-
derhaus mit 2-
spänniger Voll-
geschossपो-
destfläche



Treppenhausaufgang im Vorderhaus mit projek-
tierter Zugangstür
zu einem vorge-
sehenen Fassa-
denaufzug auf ei-
nem Zwischenge-
schosspodest



Treppenhaus-
aufgang im Vor-
derhaus mit
Fensterluke in
der hofseitigen
Auswand über
dem letzten
Zwischenge-
schoss unter
dem Treppen-
hauskopf



Treppenhauskopf im Treppenhauseingang im Vor-derhaus mit 2-spänniger Vollgeschosspodestfläche und RWA-Anlage in der Putzdachfläche

Blick in die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses in Richtung der straßenseitigen Toranlage mit rechts im Bild abgehendem Treppenhauszugang





in der Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses im Erdgeschoss postalisch rechts anbindendes Teileigentum Nr. 1

Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus in den hieraus abgehenden Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogen. Fassadenaufzugs und dem Keller-treppenabgang im Hintergrund sowie links im Bestand anbindender Abstellkammer





Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus in den hieraus abgehenden Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogen. Fassadenaufzugs und dem Kellertreppenabgang im Hintergrund sowie links im Bestand anbindender Abstellkammer



Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus auf die hofseitige Front des Quergebäudes im Bereich der Erdgeschosszone



Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus auf die hofseitige Front des Quergebäudes

Blick aus dem Bereich der Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses auf die hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels und des rechts im Bild anbindenden Quergebäudes mit Lage des Teileigentums Nr. 3 im Erdgeschoss





hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels links im Bild mit TE-Nr. 3 im EG und des hieran rechts anbindenden Quergebäudes im Bereich des Erdgeschosses mit am rechten Bildrand abgehender Kellertreppe in das Souterrain unter dem Hochparterre im Quergebäude



aus dem Hof abgehende ungedeckte Kellertreppe in das Souterrain unter dem Hochparterre im Quergebäude



Weitgehend über Terrain aufgehende Souterrainfenster des unter dem Hochparterre im Quergebäude belegenen Souterrains



hofseitige Front des Quergebäudes im Bereich des Hochparterres und des Souterrains mit Differenzterasse zum Hochparterre mit anbindendem Quergebäudetreppenhaus



hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels links im Bild und des hieran rechts anbindenden Quergebäudes im Bereich des Hochparterres und des darunter belegen Souterrains sowie Differenzterasse zum Hochparterre mit anbindendem Quergebäudetreppenhaus



Blick über den Hof des Anwesens auf die Erdgeschosszone des linken Seitenflügels mit TE-Nr. 3 und mit links im Bild belegenen Hauseingang des aufgehenden Treppenhauses des Seitenflügels



Blick aus dem Hof des Anwesens auf die Obergeschosse des linken Seitenflügels mit geschosshoch aufgestocktem Dachgeschoss und entsprechend aufgestocktem Quergebäude nebst Aufdachterrasse sowie links im Bild anbindendes Vorderhaus mit derzeit durchgeführten Bauarbeiten im Dachbereich nebst Einrüstung der Hoffassade



Erdgeschosszone des linken Seitenflügels mit TE-Nr. 3 (nur Zugangs-
tür aus dem Hof im Vordergrund)



Erdgeschosszone des linken Seitenflügels mit TE-Nr. 3



Blick von der Differenztreppe zum Treppenhaus des Quergebäudes über den Hof auf die Erdgeschosszone des Vorderhauses



hofseitige Front des Vorderhauses im Bereich der Doppelflügeltoranlage zur Gebäudedurchfahrt



Blick aus dem Hof des Anwesens auf die Obergeschosse des Vorderhauses mit Gauben im Dachgeschoss sowie rechts im Bild anbindendem linken Seitenflügel mit geschosshoch aufgehendem Drempel im Bereich des aufgestockten Dachgeschosses



Blick von der Differenztreppe zum Treppenhaus des Quergebäudes über den Hof auf die Grenzscheidung zu dem nord-östlich angrenzenden Nachbargrundstück mit Neubebauung und Spielplatz-Areal im Hintergrund



Hauseingangsbereich des Quergebäudes



Eingangstür des
Teileigentums
Nr. 4 im Haus-
eingangsbereich
des Quergebäu-
des

Treppenhaus-
aufgang im
Quergebäude
mit Fenster
über der Zwi-
schenge-
schosspodest-
fläche





zweispänniger
Treppenhaus-
aufgang des
Quergebäudes
im Bereich der
Obergeschosse

offener Keller-
treppenabgang
im Hausein-
gangsbereich
des Querge-
bäudes mit an-
bindendem
Teileigentum
Nr. 25 als Ge-
meinschaftsei-
gentum mit
dinglich gesi-
chertem Son-
dernutzungs-
recht zugunsten
des Teileigen-
tums Nr. 4





Stromzählerkasten im Hauseingangsbereich des Quergebäudes



typischer elektronischer Stromzähler im Quergebäude-treppenhaus