



Bild 1

Straßensituation Botdingweg
-Blick in Richtung Norden-



Bild 2

Straßensituation Botdingweg
-Blick in Richtung Süden-





Bild 3

Straßenansicht Botdingweg Reihenhauseszeile 25 - 31



Bild 4

Hauszuwegung Botdingweg 25 - 31



Bild 5
Vorderansicht Botdingweg 27



Bild 6
Rückansicht Botdingweg 27



Bild 7
Garten




Bild 8
Kelleraußentreppe



Bild 9
Hauseingang




Bild 10
Erdgeschoss
-Flur-



Bild 11
Erdgeschoss
-Gäste-WC-



Bild 12
Erdgeschoss
-Küche-

Bild 13
Erdgeschoss
-Wohnen-



Bild 14
Erdgeschoss
-Wohnen (mit Ausgang zur Terrasse)-





Bild 15
Erdgeschoss
-Treppe zum KG bzw. zum OG-




Bild 16
Obergeschoss
-Flur-



Bild 17
Obergeschoss
-Bad-



Bild 18
Obergeschoss
-Kind 1-





Bild 19
Obergeschoss
-Eltern-



Bild 20
Obergeschoss
-Kind 2-



Bild 21
Dachgeschoss (nicht ausgebaut)



Bild 22
Kellergeschoss
-Kellerflur-




Bild 23
Kellergeschoss
-Waschküche (mit Ausgang zur Kelleraußentreppe)-



Bild 24
Kellergeschoss
-Heizungskeller-



Bild 25

Kellergeschoss

-Heizungskeller mit Gaszentralheizung (n.A. beim Ortstermin nicht mehr funktionstüchtig)-



Bild 26

Kellergeschoss

-Hausanschlusskeller-



Bild 27

Garagenhof Botdingweg (Fremdgrundstück)



Bild 28

Garagengrundstück (Flurstück 1673)





Bild 29
Innenansicht Garage

