



10 Anlage Fotodokumentation (Aufnahmen vom 10.02.2026)

Wohnhaus

Ostansicht mit Garagenzufahrt
linker Teil 1999 aufgestockt



Wohnhaus

Nordostansicht



Wohnhaus

Nordansicht älterer Teil mit Gaube





Wohnhausanbau

Westansicht, Anbau 2014 mit
Dachterrasse DG-Wohnung



Wohnhaus

Südwestansicht, Wintergarten und
Freisitz Einliegerwohnung EG



Wohnhaus

Überdachter Eingangsbereich,
2 Hauseingänge




Wohnhaus

Terrasse EG-Wohnung an der Nordseite




Wohnhaus

Treppenhaus im älteren Gebäudebereich



Wohnhaus

Flur der EG-Wohnung



Wohnhaus

Bad der EG-Wohnung




Wohnhaus

Gäste-WC der EG-Wohnung



Wohnhaus

Bad der DG-Wohnung





Wohnhaus

Bad der Einliegerwohnung
im Erdgeschoss



Wohnhaus

Bad der Einliegerwohnung
im Spitzboden



Wohnhaus

Gas-Heizungsanlage
im Kellergeschoss

