

zum Wertgutachten „Antoniusstr. 10“, 46284 Dorsten-Holsterhausen

Lichtbilddokumentation - Aufnahmen vom 07.02.2023

---



Bild 1 Vorderansicht




Bild 2 seitlicher Eingangsbereich / Garage



Bild 3 Terrasse zur Straßenseite



Bild 4 rückwärtige Terrasse



Bild 5 rückwärtige Terrasse /Kelleraußentreppe



Bild 6 Detailaufnahmen Feuchteschäden Stützwand

*Dem Sachverständigen liegt keine Genehmigung zur Veröffentlichung der Innenfotografien des Hauses vor.*