



Bild 1

Straßensituation Zimmerstraße
-Blick in Richtung Norden-



Bild 2

Straßenansicht Zimmerstraße 57



Bild 3

Freie Giebelansicht Zimmerstraße 57



Bild 4

Hauseingangstür



Bild 5
Durchfahrtstor



Bild 6
Feuchtigkeits-/Putzschäden an der freien Giebelseite im Außeneckbereich zur Hinterfront



Bild 7

Putzrisse an der freien Giebelseite im Außeneckbereich zur Vorderfront



Bild 8

Graffitiverschmierungen an der Vorderfront/Beschädigungen im Bereich der Fensterbank

