

Vorbemerkungen zur Internetversion des Gutachtens

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Diese Version unterscheidet sich von dem Originalgutachten nur dadurch, dass sie keine Anlagen enthält.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Gladbeck, Schützenstraße 21, 45964 Gladbeck, Telefon: (0 20 43) 697 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen Teil 1



Bild 13: Treppenhaus im Eingangsbereich




Bild 14: wie vor



Bild 15: Zähler und Sicherungsschrank im Treppenhaus im Erdgeschoss (Zähler demontiert)



Bild 16: Treppenhaus im Erdgeschoss mit Hoftür



Bild 17: Wohnungstür der Wohneinheit Nr. 1
im Erdgeschoss



Bild 18: ehemaliger WC-Raum auf halber Treppe
im Treppenhaus




Bild 19: wie vor




Bild 20: Treppenhaus im Obergeschoss




Bild 21: Wohnungstüren der Wohneinheiten
Nrn. 2 und 3 im Obergeschoss




Bild 22: Wohnungstüren der Wohneinheiten Nrn. 4 und 5 im Dachgeschoss



Bild 23: Treppe zum Kellergeschoss



Bild 24: wie vor



Bild 25: Kellerflur



Bild 26: Hausanschlusskeller



Bild 27: weiterer Kellerflur



Bild 28: Kellerraum einer Wohneinheit



Bild 29: wie vor



Bild 30: Heizungskeller mit Gasheizung und Warmwasserspeicher der Solaranlage



Bild 31: Gas-Heizungsanlage im Heizungskeller



Bild 32: Ausgleichsbehälter der Solaranlage
im Heizungskeller



Bild 33: Diele der Wohneinheit Nr. 1 im
Erdgeschoss




Bild 34: wie vor