



Foto 1: "Hauptstraße", Wohnhaus (rechts), Tankstelle mit Kfz-Werkstatt auf der gegenüberliegenden Straßenseite



Foto 2: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht



Foto 3: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht



Foto 4: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht



Foto 5: Wohnhaus, beschädigte Rollläden



Foto 6: Wohnhaus, Vorgarten, verwilderte Eingrünung




Foto 7: Wohnhaus, beschädigte Klinker, fehlende Fensterbänke, nicht ordnungsgemäß beigearbeitete Fenster



Foto 8: Zugang/Zufahrt



Foto 9: Wohnhaus, Rückansicht



Foto 10: Wohnhaus, Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit im Boden- und Wandbereich



Foto 11: Wohnhaus, verbeultes Fallrohr



Foto 12: Wohnhaus, nicht ordnungsgemäß beigearbeitete Fenster



Foto 13: Wohnhaus, Hauseingang



Foto 14: Nebengebäude, Garage und Schuppen



Foto 15: Nebengebäude, Garage, Schäden und Feuchtigkeit an der Fassade, verbeulte Dachrinne, beschädigtes Tor



Foto 16: Nebengebäude, Schuppen, Front-/Rückansicht



Foto 17: Nebengebude, Schuppen, Rückansicht



Foto 18: überdachter Freisitz vor dem Schuppen



Foto 19: Garten



Foto 20: Garten