

Anlage 7 Fotos



Straßenansicht (Südseite)



Eingangsseite (Nordwesten)



Gartenseite (Nordosten)



Überdachter Sitzplatz und Geräteschuppen



Wintergarten und Terrasse (Südostseite)



Garten



Garten



Garage



Kellertreppe zum Waschkeller (Gartenseite)



Kelleraußentreppe Straßenseite



Hauseingang

Innenraumaufnahmen s. Originalgutachten


Mängel/ Schäden (exemplarisch)



Sockelleiste Terrasse lose



Beschädigte Terrassenfliese



Schadhafte/ fehlende Balkonfliesen



beschädigte Riemchen am Garagensocken (Gartenseite)



Fundament mit Rissen am Geräteschuppen



zu niedrige Schwelle am Ausgang zum Balkon



Stützmauer zum Nachbargrundstück gerissen



Stützmauer zum Nachbargrundstück
verformt und gerissen



beschädigte Kante Stützmauer Vorgarten



Feuchtigkeitsschaden in der Garage (zum Nachbargrundstück)



Unebenheiten im Betonsteinpflaster (Einfahrt)