

Anlage 5 – Fotodokumentation



Ansicht von der Heinrich-Gustav-Straße



Ansicht Rückfront


Haus Nr. 116



Treppenhaus mit Hauseingangstür



Treppe zum Kellergeschoss



Kellergeschoss: Flur



Flur



Trockenraum



Treppenhaus Erdgeschoss



Treppenhaus




Treppenhaus

Haus Nr. 118




Treppenhaus mit Hauseingangstür



Treppe zum Kellergeschoss



Kellergeschoss: Flur



Flur



Treppenhaus



Treppenhaus

Haus Nr. 120



Treppenhaus Erdgeschoss



Personenaufzug



Treppenhaus Kellergeschoss



Treppenhaus




Gasheizkessel zur Heizungsversorgung
der Häuser Heinrich-Gustav-Straße 116-124

Haus Nr. 122



Treppenhaus, am rechten
Bildrand die Hauseingangstür



Kellergeschoss: Flur



Flur



Kellerraum mit Sperrmüllablagerungen



Treppenhaus Kellergeschoss



Treppenhaus Kellergeschoss



Treppenhaus



Treppenhaus



Treppenhaus



Elektroverteilungen



Apartment Kellergeschoss



Elektrounterverteilung




Bad


Haus Nr. 124




Treppenhaus Kellergeschoss




Kellergeschoss: Flur



Flur




Treppenhaus Kellergeschoss



Flur



Treppenhaus



Treppenhaus 3. Obergeschoss



Apartment Kellergeschoss



Apartment Kellergeschoss



Bad Apartment Kellergeschoss



Elektrounterverteilung