

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Zufahrt zum Grundstück Jahnstraße 13



Bild 4: Hoffläche und Kfz-Stellplätze / Nordostansicht des Werkstattgebäudes

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Nordostansicht des Werkstattgebäudes und der Garage



Bild 6: Übersichtsfoto Hofffläche / Kfz-Stellplätze Richtung Osten gesehen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Nordostansicht Werkstattgebäude



Bild 8: Nordostansicht Werkstattgebäude / Südostansicht Büro- und Lagergebäude

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Nordostansicht Werkstattgebäude / Nordostansicht und Nordwestansicht Garage



Bild 10: Südostansicht Büro- und Lagergebäude

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: seitliche Zufahrtfläche zum Kellergeschoss



Bild 12: seitliche Zufahrtfläche zum Kellergeschoss

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Anlieferung / Verkehrsfläche Kellergeschoss



Bild 14: Treppenhaus Kellergeschoss / Elektrounterverteilungen
Feuchtigkeitseinwirkungen im Eckbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Kellerflur zum Treppenhaus / Versorgungsanschlüsse
Feuchtigkeitseinwirkungen im Sockelbereich



Bild 16: Lagerraum KG8

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Hausanschlussraum Heizung KG / Versorgungsanschlüsse



Bild 18: Lagerräume im KG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: WC im KG



Bild 20: Detailfoto Feuchtigkeitseinwirkungen im Eckbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: Dusche im KG



Bild 22: Anlieferung Podestfläche / Eingang EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 23: Eingang EG "Wareneingang"



Bild 24: Flur "Wareneingang"

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 25: Flur "Wareneingang"



Bild 26: Hauszugang Erdgeschoss Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 27: Verteilerflur Treppenhaus



Bild 28: Verkehrsflächen Erdgeschoss / Aufzuganlage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 29: Detail Aufzuganlage




Bild 30: Oberlicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 31: Verteilerflur "Verkehrsflächen" Obergeschoss



Bild 32: Damen-WC Anlage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 33: Herren-WC Anlage



Bild 34: Verteilerflur "Verkehrsflächen" Obergeschoss

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 35: Büroeinheit im OG



Bild 36: WC-Raum

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 37: WC-Raum



Bild 38: Oberlicht zum DG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 39: Feuchtigkeitseinwirkungen im Eckbereich



Bild 40: Büroraum

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 41: Büroraum



Bild 42: Büroraum

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 43: Zugang zum Büro im DG - vom Verteilerflur des Obergeschosses




Bild 44: Treppe ins Dachgeschoss

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 45: Großraumbüro DG



Bild 46: Großraumbüro

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 47: Großraumbüro mit Ausgang auf Dachterrasse (Süden)



Bild 48: Abraum / Detail Dach

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 49: Raum im DG



Bild 50: Abstellraum DG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 51: Badezimmer



Bild 52: Badezimmer

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 53: Badezimmer



Bild 54: Badezimmer

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 55: Büro DG



Bild 56: Aktenraum DG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 57: Treppe zur Aufzuganlage / Wartungsraum



Bild 58: Aufzuganlage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 59: Aufzuganlage



Bild 60: Dachfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 61: Dachterrasse (Süden)



Bild 62: Blick auf den Sportplatz

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 63: Detailfoto Dacheindeckung



Bild 64: Detailfotos Dach

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 65: Elektrounterverteilung Büro DG



Bild 66: Aufgangstreppe und Wartebereich / Sekretariat mit Ausgang Dachterrasse

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 67: Sekretariat



Bild 68: Übersicht Dachterrasse (Osten) / Restfertigstellungen erforderlich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 69: Übersicht Dachterasse (Osten)



Bild 70: Ausblick Richtung Osten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 71: Restfertigstellung DG



Bild 72: Abraum DG / Dachkonstruktion

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 73: Übersicht Dachfläche / Dachaufbau Aufzugschacht



Bild 74: Übersicht Dachfläche

Innenfotos der vermieteten Lager- und Büroflächen durften nur für die Handakte des Unterzeichners angefertigt, jedoch nicht veröffentlicht werden.