

FOTOS



Straßenansicht Gertrudenplatz 18 - 30




Straßenansicht

FOTOS



Eingangsbereich



Haustür

FOTOS



Flur



**Treppe zum
Obergeschoss**

FOTOS



Schlafzimmer



Schaden am Wandbereich im Schlafzimmer

FOTOS



Wohnraum



Heizung

FOTOS

**Einbauschränk im
Wohnraum**



Küche

FOTOS



Bad



WC

FOTOS



Dusche



**defekte Rolllade
im Bad**

FOTOS



Dachgeschoss Wohn-/Essraum



Küche / Balkon

FOTOS



**fehlende
Sprechanlage
im Flur**



Einblick ins Bad

FOTOS

Spitzboden



Spitzboden

FOTOS

Kellerabgang



Schimmelbildung im Bereich des Kellerabgangs

FOTOS



Kellerraum

**Baumaterialien im
Kellerraum**



FOTOS



Gartenansicht

Gartenansicht



FOTOS

Gartenbereich



Gartenhaus

FOTOS



Gartenhaus (Südansicht)



Bereich hinter dem Gartenhaus / Einfriedung

FOTOS



Wegefläche hinter dem Garten



Vorgarten

FOTOS



Terrasse



Rissbildung im Terrassenbereich