


Buschhausen - Straßenflucht Süd mit Hausnr. 12 a




Buschhausen - Straßenflucht Nord mit Hausnr. 12 a



Straßenansicht Buschhausen 12 a mit vorgelagerten Stellplätzen



Wirtschaftsweg nördlich des Grundstücks




Seitenansicht mit ETW Nr. 2

– Gartenzugang von Küche aus und Schlafzimmer (abweichend zu ATP)



Gartenansicht mit ETW Nr. 2


– hinteres Zimmer / Nutzung als Bad (abweichend zu ATP)



Straßenansicht ETW Nr. 2 / KG rechts - mit SNR Gartenfläche Nr. 2




Sondernutzungsrecht Gartenfläche




Eckansicht





Hauszugang




offene Küche mit Zugang zu Hof




Wohnzimmer



Außentreppe zu Hof (SNR Nr. 2 – Außenfläche)




überdachter Hofbereich




Hof – SNR zu Nr. 2




Anbau / Nutzung als Schlafzimmer




Schlafzimmer (lt. ATP - Geräteraum 1)




Bad (lt. ATP - Geräteraum 2)



Keller / Waschküche (Feuchteschäden)




Abstellkeller



Duschbad



allgemeines Treppenhaus



Heiztherme



Leitungen, Feuchteschäden an Wand