

## 7.6 Fotos

Seite 1 von 7



Bild 1: Seitenansicht des Bewertungsobjekts aus nordöstlicher Richtung



Bild 2: Vorderansicht des Bewertungsobjekts aus südöstlicher Richtung

## Fotos

Seite 2 von 7



Bild 3: Seitenansicht des Bewertungsobjekts aus westlicher Richtung



Bild 4: Rückansicht des Bewertungsobjekts aus nordwestlicher Richtung

## Fotos

Seite 3 von 7



Bild 5: Zugang zum Hauseingang



Bild 6: Hauseingang



Bild 7: Flur mit Treppe im EG



Bild 8: Waschküche und Heizungsraum im EG

## Fotos

Seite 4 von 7




Bild 9: Flur im OG



Bild 10: Schlafzimmer im OG



Bild 11: Bad im OG




Bild 12: Bad im OG

## Fotos

Seite 5 von 7



Bild 13: Duschbad im OG




Bild 14: Schlafzimmer im OG



Bild 15: Wohnzimmer im OG



Bild 16: Esszimmer im OG

## Fotos

Seite 6 von 7



Bild 17: Küche im OG



Bild 18: Terrasse im OG



Bild 19: Schlafzimmer im OG



Bild 20: Dachraum

## Fotos

Seite 7 von 7



Bild 21: Wirtschaftsraum im EG



Bild 22: Wirtschaftsraum im EG



Bild 23: Ausschachtung für Schwimmbad



Bild 24: Zuwegung