




Straßenansicht des ehemaligen Rittergutes mit zu erhaltender Mauer




Giebelansicht des vom Nachbargrundstück überbauten Stallgebäudes




baufällige bauliche Anlagen auf dem Bewertungsgrundstück



Ost-Ansicht der baufälligen, abzubrechenden baulichen Anlagen



Detailansicht baufälliges Nebengebäude



Detailansicht eingebrochenes Dach des Nebengebäudes