



**Teilgrundstück 1, 2 und 3;
Nord-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts**



Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts; Teilgrundstück 1



Süd-West-Ansicht des Bewertungsobjekts



West-Ansicht des Teilgrundstücks 3



Flachdachbereich des Bewertungsobjekts



Teil des Dachgeschosses



Raum im OG im Rohbauzustand



Raum im OG im Rohbauzustand



Teil einer ehemaligen Praxis



Detailansicht des Eingangsbereichs des Teilgrundstücks 2



Fernwärmeanschluss im Kellergeschoss



Teil der parkähnlichen Außenanlagen