




Hauseingang



Ansicht von Südosten



Außentreppe



Bad/WC DG



Speicher (Zimmer) DG Süd



Zimmer DG Ost



Flur OG



Zimmer OG Süd




Vorplatz DG Estrich Beschädigung



Bad/WC OG



Zimmer OG



Treppe



Wohnzimmer EG




Essstiele



Küche




Heizung



Keller



Keller



Keller



Garage



Waschkeller



WC EG



Müllsammelstelle (FISSt. Nr. 281/57)



Trafostation (FISSt. Nr. 88/53)