



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Ansicht von Osten



Gebäude 1+2+3: Einfamilienhaus, Geräteschuppen, ehem. Scheune,
Ansicht von Nordwesten



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Dachraum



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Schornstein mit Feuchtigkeitsschäden und Versinterungen im Dachraum



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Teilansicht Treppenzugang/Zugang zum Erdgeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Teilansicht Balkon im Erdgeschoss



Fotos



Gebäude 2: Geräteschuppen, Ansicht von Nordosten



Gebäude 3: ehemalige Scheune, Ansicht von Norden



Fotos



Gebäude 1+2+3: Einfamilienhaus, Geräteschuppen, ehem. Scheune,
Ansicht von Süden



Gebäude 2: Geräteschuppen, Innenaufnahme



Fotos



Gebäude 4: Carport mit Gabionenwand, Ansicht von Süden



Außenanlagen, Torbogen



Fotos



Außenanlagen, Gartenhaus



Außenanlagen, kleines Gartenhaus



Fotos



Außenanlagen, Traktorschuppen, Ansicht von Norden



Außenanlagen, Traktorschuppen, Ansicht von Westen



Fotos



Südlicher Grundstücksbereich, Blick von Norden nach Süden



Südlicher Grundstücksbereich, Blick von Süden nach Norden