



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Küche im Erdgeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Wohnzimmer im Erdgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Bad im Erdgeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Treppe zum Dachgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Dachraum



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Schornstein mit Feuchtigkeitsschäden und Versinterungen im Dachraum



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Eingangsbereich/Diele im Erdgeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Treppe vom Erd- zum Untergeschoss



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Heizungsraum im Untergeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus, Innenaufnahme Kellerraum mit Zugang zum Garten im Untergeschoss



Fotos



Gebäude 2: Geräteschuppen, Innenaufnahme



Gebäude 3: ehem. Scheune, Innenaufnahme



Fotos



Außenanlagen, Gartenhaus, Innenaufnahme



Außenanlagen, Traktorschuppen, Innenaufnahme