Anlage 6: Fotos

Seite 1 von 14



Bild 1: Hauseingang, Feuchtigkeitsschäden



Bild 2: Treppenhaus im Erdgeschoss, Wohnungseingänge

Anlage 6: Fotos

Seite 2 von 14



Bild 3: Sicherungskasten der Wohnung im Erdgeschoss



Bild 4: Detailaufnahme in der Wohnung im Erdgeschoss

Anlage 6: Fotos

Seite 3 von 14



Bild 5: Wohnzimmer zur Terrasse der Wohnung im Erdgeschoss



Bild 6: Terrasse der Wohnung im Erdgeschoss

Anlage 6: Fotos

Seite 4 von 14



Bild 7: Schäden an der Terrasse der Wohnung im Erdgeschoss



Bild 8: Bad der Wohnung im Erdgeschoss

Anlage 6: Fotos

Seite 5 von 14



Bild 9: WC der Wohnung im Erdgeschoss



Bild 10: Zimmer ("Büro") der Wohnung im Erdgeschoss

Anlage 6: Fotos

Seite 6 von 14



Bild 11: Wohnungseingänge im Obergeschoss



Bild 12: Küche der Wohnung im Obergeschoss