Anlage 6: Fotos

Seite 11 von 14



Bild 21: Bad der Wohnung im Dachgeschoss




Bild 22: Duschbad im Dachgeschoss

Anlage 6: Fotos

Seite 12 von 14




Bild 23: separates Zimmer und Duschbad im Dachgeschoss




Bild 24: Zugang zum Speicher

Anlage 6: Fotos

Seite 13 von 14



Bild 25: Waschküche mit Außenzugang im Kellergeschoss



Bild 26: Heizungskeller

Anlage 6: Fotos

Seite 14 von 14



Bild 27: Hofansicht Garage



Bild 28: Gartenansicht, Schäden am Balkon