




W = Wohnhaus A1 = Nebengebäude (1) A2 = Nebengebäude (2) Sch = Scheune

Gegenüber dem Lageplan ist das Nebengebäude (1) kleiner, etwa bis zur gestrichelten Linie auf der Ostseite

Gutachten-Nr. 202621



Bild 1 Wohnhaus, Straßenansicht von Westen



Bild 2 Hof von Nordwesten mit (von links) Anbau (2),
Scheune, Anbau (1), Wohnhaus

Gutachten-Nr. 202621




Bild 3 Anbau (1) und Scheune, Ansicht von Südwesten




Bild 4 Scheune, rückseitige Ansicht von Osten



Bild 5 Scheune, Ansicht von Südosten



Bild 6 Putzschäden Wohnhaus



Bild 7 Putzschäden Fassade



Bild 8 Verputz Fensterleibung fehlt



Bild 9 Schäden Ortgang Wohnhaus