


**Bild 12**

Gebäuderückfront mit großflächigen Verfärbungen


**Bild 13**

Längsfront Saal



**Bild 83**

Außenbereich



**Bild 84**

Massives Bauwerk

Bild 29



Bild 30



Weiterer Raum (Feuchteschadensbilder im Wandbereich)

Bild 39



Bad

Bild 40



Waschtisch

**Bild 53**



**Bild 54**



Zimmer